



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA ME - 11.102.201/0001-16

Avenida Professor Gomes de Matos, 648 (sala 202)- Montese - Fortaleza/CE - CEP: 60.416-392

CONTRATO nº: 019/2016

OS: 1.001/2016

Prazo de Execução: 22/04/2017 à 22/05/2017

OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE CERÂMICAS, COM RISCO DE QUEDA E SUA SUBSTITUIÇÃO, NAS FACHADAS EXTERNAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA pertencente ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, situado na Avenida Tristão Gonçalves, 912, Bairro Centro, Fortaleza/CE.

Proteção da fachada com tela



Andaimes referentes às cadeirinhas



Handwritten signature in blue ink.

Andaimes suspensos - cadeirinhas para retirada e colocação das cerâmicas



Transporte manual de entulho



Jmms


Quebra dos ladrilhos com martelete



Local limpo e com prime



Manta asfáltica com água para teste



dmms


Depois da limpeza e organização do local onde estava o entulho



Entulho no container



CONTRATANTE



CONTRATADA

Jamilly Mara Melo Silva

Jamilly Mara Melo Silva

CREA-46146

Eng. Civil - RNP 0608900826

Construtora Evolutia LTDA